




**COLOR GRAF DE
OCCIDENTE, S.A. DE C.V**

TECNICAS DE BLOQUEO




- 1.- Usando etiqueta transferible (transfer glass)
- 2.- Usando cinta adhesiva (diurex cinta canela, mica autoadherible)
- 3.- Usando pegamento blanco (resistol)
- 4.- Usando serigrafía (con tinta epoxica)

1.- Existen etiquetas autoadheribles con figuras ya definidas, las cuales se transfieren por fricción al objeto de vidrio y quedan pegadas, aquí se pueden usar letras transferibles para poner nombres, a las cuales se les coloca cinta adhesiva alrededor formando un marco, se aplica el satinador Pastoso dentro del marco formado y se deja el tiempo requerido para que grabe, después enjuague con abundante agua y se caen las letras y la cinta adhesiva quedando todo opaco y las letras transparentes. Ejemplo:



2.- Aquí se pueden hacer líneas, figuras geométricas. Ejemplo:




Adhesiva


pastoso

Enjuagar con
quitar
adhesiva


Agua y
Cinta



Bloquear
Enjuagar con
Con cinta
Adhesiva
adhesiva






Aplicar
Satinador
Pastoso



Agua y quitar
Cinta

3.- Con pegamento blanco, se utiliza para bloquear cualquier zona irregular como:



A si como pueden observar todo lo que es plástico con adhesivo o solo adhesivo sirve para bloquear lo que no queremos opacar (el adhesivo se debe dejar secar antes de ponerle satinador).

4.- Con serigrafía se usa tinta epoxica con catalizador (sin hornear para quitarla después), para bloquear lo que no se quiere grabar. Ejemplo:

A.- Si quiere grabar una figura, use el negativo para proyectar en la malla e imprime una plasta que tiene la figura hueca; se deja secar y se aplica el satinador Pastoso en la figura, se deja 2 minutos a que grabe y se lava con agua. Después la tinta se quita con el solvente de la tinta o con thinner.